

Santo Domingo, D. N.  
19 de junio de 2019

## INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTES E INCIDENTES GRAVES DE AVIACIÓN

- Identificación: **ACCID.**
- No. Caso: 098-19.
- Fabricante / Modelo: BELL 206B.
- Nacionalidad / Matrícula / S/N: Norteamericana /N9956K/ S/N 2066.
- Propietario / Operador : Privado.
- Habilitaciones del Piloto: Helicópteros, Aviones monomotores terrestres.
- Fecha / Hora: 21 /05/ 2019 / 14:24 U.T.C. (10:24 a.m.).
- Punto de salida / Aterrizaje: La Vega, Rep. Dom./Aeropuerto Internacional de Puerto Plata “Gregorio Luperón” (MDPP).
- Lugar / Punto Geográfico: N 19°44'35.9" W 70°39'46.7".

LESIONES	TRIPULANTES	PASAJEROS	TOTAL	OTROS
<b>Muertos</b>	00	<b>02</b>	<b>02</b>	00
<b>Graves</b>	<b>01</b>	00	<b>01</b>	00
<b>Leves</b>	00	00	00	00
<b>Ilesos</b>	00	00	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	00

La aeronave, un helicóptero monomotor, que despegó de la provincia de La Vega, hacia la ciudad de Puerto Plata, Rep. Dom., cuando se encontraba a unos 15MN al oeste del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata "Gregorio Luperón" (MDPP), el Capitán declarado "Engine Out", la aeronave se precipitó a tierra y se incendió, en el municipio de Muñoz de Sabana Grande, Puerto Plata. Como resultado del impacto y el incendio, la aeronave quedó destruida en su totalidad.

La Comisión Investigadora de accidentes de aviación está llevando a cabo una investigación basada en el anexo 13 de la OACI.

## **Investigación**

La Comisión Investigadora de Accidente de Aviación (CIAA) fue informada del accidente y activada en la mañana del día 21 de mayo del 2019 por el Instituto de Aviación Civil (IDAC) quien reportó al Director de la CIAA del accidente.

El director de la CIAA y el investigador de factor material fueron trasladados por vía aérea a la escena del accidente para realizar el levantamiento inicial al momento de su llegada aún se encontraban los restos de la aeronave encendidos en llamas, la cual se había incinerado casi en su totalidad excepto el rotor de cola el cual había sido cortado por el rotor principal y se encontraba a pocos metro de la aeronave.

Los representantes de Bell y Rolls Royce llegaron al país el día 23/05/2019, una vez en el lugar del accidente realizaron junto a la CIAA un levantamiento y análisis de evidencias, luego fueron trasladados a las instalaciones de la CIAA en Santo Domingo donde se le practicó el desarme al motor de la aeronave, como parte del proceso fueron enviados a los laboratorios de audio en Washinton parte de la comunicación entre el piloto y el control de tráfico aéreo con el fin de determinar la condición en la que se encontraba el motor al momento del capitán declararse en emergencia.

## **Historia del vuelo**

La aeronave había despegado del Aeropuerto Intl Dr. Joaquin Balaguer (MDJB) hacia la ciudad de La Vega, capitán solo en la aeronave, en dicha ciudad recogió dos personas y se trasladó a la ciudad de Puerto Plata, cuando se encontraba 5 millas 1000 pies al oeste del Aeropuerto Intl Gregorio Luperón (MDPP), el capitán se declaró en emergencia "engine out" , realizó la emergencia para esta falla (autorrotacion) en una área dedicada al pasto, el contacto a tierra se realizó con mucha energía, rompiendo los patines de aterrizaje, el rotor principal cortó el rotor de cola y finalmente la aeronave realizó un giro de 180° sobre su eje vertical, incinerándose en su totalidad. Los dos ocupantes que se encontraban en la estación de pasajeros no pudieron ser rescatados de la aeronave incendiada, el capitán pudo ser rescatado del incendio por los lugareños el cual sufrió quemaduras en un 90% de la superficie del cuerpo, unos 5 minutos más tarde un helicóptero de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD) que mantenía escucha durante la emergencia aterrizo en el lugar del accidente, este trasladó al capitán, el cual falleció en las siguientes 10 horas posterior al accidente.



**Enmanuel Souffront**

Director

**Comisión Investigadora de Accidente de Aviación (CIAA)**

**Hangar # 49, Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer**

**Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández, El Higüero**

**Santo Domingo Norte, República Dominicana.**

**Tel.: 809-689-4167 [www.ciaa.gob.do](http://www.ciaa.gob.do)**